


## Aanpassen Memory-Mapper Philips VG 8235/00

De Memory-Mapper van de Philips VG 8235/00 kan problemen veroorzaken. De tweede geheugenbank is niet toegankelijk.

De oplossing is redelijk eenvoudig: plaats een condensator van 1nF tussen pin 7 en pin 8 van U23 (74LS670).



*Condensator van 1nF tussen pin 7 en 8 van de 74LS670*